

## CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

Nº MUESTRA  
10-08-26, 12:30 p. m.

MUESTRA ANONIMIZADA · SIN VALIDEZ OPERATIVA

### GENERAL

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nº de orden de trabajo | MUESTRA               |
| Fecha de inspección    | 10-08-26, 12:30 p. m. |
| Fecha de entrega       | 10-08-2026            |

### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Patente           | DATOS ANONIMIZADOS   |
| Marca             | VEHÍCULO DE EJEMPLO  |
| Modelo            | FORMATO DEMOSTRATIVO |
| Año               | —                    |
| VIN / N° chasis   | DATOS ANONIMIZADOS   |
| Nivel de blindaje | NIVEL DE EJEMPLO     |
| Kilometraje       | —                    |

**Resultado: APROBADO · 65/65 puntos · 0 falla(s)**

### DETALLE DE LA INSPECCIÓN

#### Documentos e identificación

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| VIN / N° chasis coincide con la OT                        | OK |
| Documentos del vehículo (rev. técnica, permiso) presentes | OK |
| Patente colocada — delantera y trasera instaladas         | OK |
| Nivel de blindaje según contrato                          | OK |
| Certificado de blindaje emitido                           | OK |
| Sticker / etiqueta de certificación en vidrios colocado   | OK |
| Sticker / etiqueta de Kevlar (aramida) colocado           | OK |
| Manual y garantía entregados al cliente                   | OK |
| Registro fotográfico inicial                              | OK |

#### Blindaje opaco — puertas

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Puerta delantera izquierda — panel balístico, sin luz   | OK |
| Puerta delantera derecha                                | OK |
| Puerta trasera izquierda                                | OK |
| Puerta trasera derecha                                  | OK |
| Kevlar / aramida bien fijado, sin pliegues (por puerta) | OK |
| Solape puerta—marco sin línea de tiro                   | OK |
| Burletes y gomas de puertas reinstalados                | OK |

#### Blindaje opaco — pilares y estructura

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pilar A izquierdo | OK |
| Pilar A derecho   | OK |
| Pilar B izquierdo | OK |
| Pilar B derecho   | OK |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Pilar C izquierdo                                             | OK |
| Pilar C derecho                                               | OK |
| Techo                                                         | OK |
| Piso / bajo piso                                              | OK |
| Mamparo trasero (respaldo de asientos / baúl)                 | OK |
| Cortafuego / firewall (motor)                                 | OK |
| Solapes / traslapes generales sin línea de tiro               | OK |
| <b>Vidrios blindados</b>                                      |    |
| Parabrisas — óptica, sin delaminación ni burbujas             | OK |
| Vidrio puerta delantera izquierda                             | OK |
| Vidrio puerta delantera derecha                               | OK |
| Vidrio puerta trasera izquierda                               | OK |
| Vidrio puerta trasera derecha                                 | OK |
| Luneta trasera                                                | OK |
| Vidrios fijos / cuartos (izq/der)                             | OK |
| Sellado / siliconado perimetral                               | OK |
| Sube y baja funciona (o fijo según diseño)                    | OK |
| <b>Mecánico, suspensión y rodado</b>                          |    |
| Puertas abren y cierran bien (peso, alineación, cierre firme) | OK |
| Bisagras reforzadas / topes                                   | OK |
| Chapas, cerraduras y cierre centralizado                      | OK |
| Suspensión reforzada (resortes / amortiguadores)              | OK |
| Frenos (pastillas, discos)                                    | OK |
| Presión de aire de neumáticos (según carga blindada)          | OK |
| Neumáticos — estado, run-flat si aplica, repuesto             | OK |
| Alineación / dirección                                        | OK |
| Test de manejo (ruidos, vibración, frenado, tirones)          | OK |
| <b>Eléctrico y climatización</b>                              |    |
| Alzavidrios eléctricos (todos)                                | OK |
| Luces, intermitentes, altas/bajas, freno                      | OK |
| Tablero sin testigos ni códigos de error                      | OK |
| Alarma / seguros                                              | OK |
| Cámaras y sensores de estacionamiento recalibrados            | OK |
| Aire acondicionado / climatización funciona                   | OK |
| Radio / multimedia                                            | OK |
| <b>Estético / terminaciones</b>                               |    |
| Pintura sin rayones, golpes ni diferencia de tono             | OK |
| Paneles de puerta ajustados, sin holguras                     | OK |
| Tapicería reinstalada sin daños ni manchas                    | OK |
| Cielo / headliner sin marcas                                  | OK |
| Molduras, emblemas y embellecedores colocados                 | OK |
| Alfombras y piso interior en orden                            | OK |
| Tornillería / clips completos, sin piezas sueltas             | OK |
| Sin ruidos de tablero / paneles                               | OK |
| <b>Limpieza y entrega</b>                                     |    |
| Limpieza exterior (lavado, sin residuos de taller)            | OK |
| Limpieza interior (aspirado, vidrios, tablero)                | OK |
| Sin herramientas ni restos de material adentro                | OK |
| Combustible / nivel según acuerdo                             | OK |

MUESTRA ANONIMIZADA · SIN VALIDEZ OPERATIVA

### NOTAS

Muestra anonimizada del formato. No corresponde a un cliente ni acredita un vehículo real.

---

Firma del inspector

**Equipo de Control de Calidad AP Armor**

Asesor de servicios

**AP Holding Chile SpA**